

ATTENZIONE !!!!!

Per un corretto funzionamento della bandella doppia **3003.00 / 3001.00**

1°) Le cerniere vanno sempre accoppiate tra di loro ,
non sono abbinabili con altre marche .

2°) I battenti richiedono un appoggio in battuta sia sopra che sotto.

Nel qual caso ne sia sprovvista applicare il fermo a battente **1070.00**

conseguenze : la leva della bandella sarebbe sprovvista del giuoco iniziale
per poterla impugnare bene e compiere l' apertura del battente senza difficoltà
Inoltre mantiene i 2 battenti più lineari tra di loro.

